

云南华联锌铟股份有限公司

2023 年土壤污染隐患排查报告

根据《土壤污染防治法》及相关文件要求，为保证持续有效防治重点场所或重点设施设备发生有毒有害物质泄漏、流失、扬散造成土壤污染，为及时发现土壤污染隐患，及早采取措施消除隐患，管控风险，防治污染或污染扩散和加重，降低后期风险管控或修复成本。公司于 2023 年 11 月组织专业技术人员开展土壤污染防治隐患排查工作，现将排查情况形成排查报告如下：

一、新田选矿车间

- 1.存在问题：制药厂房内硬化地面部分有裂缝，存在药剂泼洒泄漏后渗入下部土壤环境造成土壤污染的风险。
- 2.存在问题：锡仓库前后沟道有矿浆。
- 3.存在问题：锡富中矿压滤机挤压泵漏水。
- 4.存在问题：过滤工序过滤机清洗剂滴漏。

二、大坪选矿车间

- 1.存在问题：制药平台地面开裂，存在药剂泄露后导致渗入下部土壤环境造成土壤污染的风险。
- 2.存在问题：危险废物贮存设施后面废弃 PE 管随意丢弃在树林内。
- 3.存在问题：制药平台药剂管道跑冒滴漏。
- 4.存在问题：危险废物贮存设施后面生活污水管接头处漏水。

三、采矿车间

1.存在问题：1110 保养站小房子内存放接油池、润滑油加注废件等，并且地面未硬化。

2.存在问题：东部排土场 22#截洪沟淤泥清理后未及时清运。

3.存在问题：4—1 危废仓库地面防护层脱壳。

云南华联锌铟股份有限公司

2023年12月1日

