

云南华联锌铟股份有限公司

2023 年土壤污染隐患排查整改方案

根据《土壤污染防治法》及相关文件要求，为保证持续有效防治重点场所或重点设施设备发生有毒有害物质泄漏、流失、扬散造成土壤污染，为及时发现土壤污染隐患，及早采取措施消除隐患，管控风险，防治污染或污染扩散和加重，降低后期风险管控或修复成本。公司于 2023 年 11 月组织专业技术人员开展土壤污染防治隐患排查工作。现结合土壤污染隐患排查情况制定如下整改方案。

一、新田选矿车间

1.存在问题：制药厂房内硬化地面部分有裂缝，存在药剂泼洒泄漏后渗入下部土壤环境造成土壤污染的风险（图 1）。


整改措施：及时修复裂缝，加强现场检查

整改时限：2023 年 12 月 30 日

图 1



图 2



2.存在问题：锡仓库前后沟道有矿浆（图 2）。

整改措施：及时清理。

整改时限：2023 年 11 月 30 日

3.存在问题：锡富中矿压滤机挤压泵漏水。

整改措施：对漏水泵进行检修（图3）。

整改时限：2023年11月30日

图3





图4



4.存在问题：过滤工序过滤机清洗剂滴漏（图4）。

整改措施：及时修复，保证药剂管道完好。

整改时限：2023年12月30日

二、大坪选矿车间

1.存在问题：制药平台地面开裂，存在药剂泄露后导致渗入下部土壤环境造成土壤污染的风险。（图5）。

整改措施：及时对开裂地面进行修复。

整改时限：2023年12月30日

图5




图6



2.存在问题：危险废物贮存设施后面废弃PE管随意丢弃在树林内（图6）。

整改措施：检修或生产中产生的固体废物按固体废物管理要求收集处置。

整改时限：2023年12月10日

3.存在问题：制药平台药剂管道跑冒滴漏（图7）。

整改措施：及时对滴露部位检修复改。

整改时限：2023年12月10日

图7



图8



4.存在问题：危险废物贮存设施后面生活污水管接头处漏水（图8）。

整改措施：及时对接头处进行整改或更换管径更粗的管道。

整改时限：2023年12月30日

三、采矿车间

1.存在问题：1110保养站小房子内存放接油池、润滑油加注废件等，并且地面未硬化（图9）。

整改措施：车间将接油池、沾染油污配件移出或在已硬化地面规范设置收集点进行管理。

整改时限：2023年12月10日

图 9



图 10



2.存在问题：东部排土场 22#截洪沟淤泥清理后未及时清运（图 10）。

整改措施：及时清运截洪沟内清理出的淤泥。


整改时限：2023 年 12 月 30 日

3.存在问题：4—1 危废仓库地面防护层脱壳（图 11）。

整改措施：及时修复脱壳地面区域，防治危废泼洒下渗。

整改时限：2024 年 2 月 30 日

图 11



云南华联锌铟股份有限公司

2023 年 12 月 1 日

